

0009 Technische Service-Information

Betrifft:	Reparatur Satz Pumpe-Düse Einheit
Fabrikat:	Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
Typ:	viele
Motorcode:	1,2/1,4/1,9/2,0 ltr. TDI (Pumpe-Düse)

Reparatur Sätze Pumpe-Düse Einheit

Wie auch VAG bieten wir ab sofort für die Pumpe-Düse Einheiten der 1,9 + 2,0 ltr. TDI Motoren einen Reparatur-Satz an.

15-38642-01 (= Satz für 1 Einheit) für folgende Motoren:

1,9 ltr.: AJM, ANU, ARL, ASZ, ATD, ATJ, AUJ, AVW, AVF, AVQ, AWX, AXB, AXC, AXR, BEW, BJB, BKC, BKE, BLS, BLT, BMT, BPX, BRB, BRR, BRS, BRU, BSU, BSV, BSW, BTB, BVK, BXE, BXF, BXJ;

1,4 ltr.: AMF, BAY, ATL, BHC, BMS, BNV, BNM, BWB;

1,2 ltr.: ANY, AYZ;

15-38642-02 (= Satz für 1 Einheit) für folgende Motoren:

2,0 ltr.: AZV, BKD, BLB, BNA, BPW, BRD, BRE, BRF, BVA, BVF, BVG;



Bild 1_15-38642-01, 038 198 051 C, 038 198 051 (ohne Einstellschraube)



Bild 2_15-38642-02, 03G 198 051 A, 03G 198 051 (ohne Einstellschraube)

VICTOR REINZ – der einfachste Weg eine gute Dichtung zu bekommen.