

**0009 Información técnica de servicio**

Asunto:	<b>Juego de reparación para la bomba inyectora</b>
Fabricante:	Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
Modelo:	muchos
Código de motor:	1,2/1,4/1,9/2,0 l TDI (bomba inyectora)

## Juegos de reparación para la bomba inyectora

Al igual que VAG, nosotros también ofrecemos ahora un juego de reparación para las bombas inyectoras de los motores TDI de 1,9 y 2,0 l.

**15-38642-01** (= juego para 1 unidad) para los siguientes motores:

**1,9 l:** AJM, ANU, ARL, ASZ, ATD, ATJ, AUJ, AVW, AVF, AVQ, AWX, AXB, AXC, AXR, BEW, BJB, BKC, BKE, BLS, BLT, BMT, BPX, BRB, BRR, BRS, BRU, BSU, BSV, BSW, BTB, BVK, BXE, BXF, BXJ;

**1,4 l:** AMF, BAY, ATL, BHC, BMS, BNV, BNM, BWB;

**1,2 l:** ANY, AYZ;

**15-38642-02** (= juego para 1 unidad) para los siguientes motores:

**2,0 l:** AZV, BKD, BLB, BNA, BPW, BRD, BRE, BRF, BVA, BVF, BVG;



Figura 1\_15-38642-01, 038 198 051 C, 038 198 051 (sin tornillo de ajuste)



Figura 2\_15-38642-02, 03G 198 051 A, 03G 198 051 (sin tornillo de ajuste)

**VICTOR REINZ: la forma más sencilla de conseguir una buena junta.**