

0012 Información de servicio técnico

Tema:	Empaquetaduras de culata
Relativo a:	61-33495-00 / -10
Marca:	Opel
Tipo:	Agila, Corsa
Código del motor:	X 10 XE, Z 10 XE

**Espesor de reparación ZKD 1,0
Opel Ecotec X 10 XE / Z 10 XE**

Estimados clientes:


La empaquetadura de culata 61-33495-00 = Opel 56 07 058 de Dana, con su nuevo y exclusivo espesor de reparación, constituye una solución óptima para hermetizar las culatas y bloques de cilindros rectificadas.

El espesor de reparación es 0,25 mm mayor que el original. Es decir, este espesor permite obtener los mejores resultados de hermetización hasta esta medida, después de la necesaria mecanización de la superficie.

El número de referencia del espesor de reparación es **61-33495-10**.

Atención: Después del mecanizado de la culata y del bloque de cilindros, la rugosidad de superficies debe estar en una gama de tolerancias entre 7 µm y 20 µm. El valor de las ondulaciones no debe superar los 20 µm.

Con un saludo cordial se despide de Uds.
el equipo de servicio de VICTOR REINZ



Ilustración_Empaquetadura de culata con N° Reinz 61-33495

VICTOR REINZ la forma óptima de adquirir una buena empaquetadura.