





05 / 16



Das Original


NOWOŚĆ: uszczelka, naprawa głowicy cylindrów **Dacia | Nissan | Renault | Suzuki** **K9K**

456.710 |  0,9 mm (+ 0,2 mm)

Dłuższy przebieg, lub usterka, mogą mieć negatywny wpływ na silnik, czego skutkiem jest jego naprawa. Przy naprawie, niezbędnym jest posiadanie rozległej wiedzy technicznej, aby przywrócić kompleksową funkcjonalność silnika, tak jak przewiduje to jego producent. Przed rozpoczęciem naprawy, powierzchnie robocze bloku silnika i głowicy cylindrów, muszą być dokładnie sprawdzone. Często, tylko poprzez odpowiednio precyzyjną mechaniczną obróbkę, ich powierzchnie robocze, mogą być przywrócone do optymalnego stanu. Ten proces jest możliwy do przeprowadzenia w wyspecjalizowanym zakładzie naprawczym, wyposażonym w odpowiedni park maszynowy i dysponujący odpowiednią, fachową wiedzą w dziedzinie obróbki elementów silnikowych. Konstrukcyjne ułożenie sterowania zaworami poprzez koła zębate w głowicy i bloku silnika (patrz zdjęcia) wymaga, aby ubytek materiału, powstały w wyniku mechanicznej obróbki powierzchni roboczych, został skompensowany odpowiednio grubszą, naprawczą uszczelką głowicy. Standardowa uszczelka głowicy (grubość: 0,7 mm; Elring  688.422) nie może być tutaj zastosowana. Elring opracował trwałą, chroniącą środowisko naturalne naprawę silnika przy pomocy nowej uszczelki głowicy grubszej o 0,2 mm. Nowa uszczelka kompensuje zebrany z głowicy materiał.

Ważne: sprawdzenie innych części silnikowych, na które oddziałała powyższa zmiana (np: wtryski paliwa poprzez ich zbyt duży występ, itp) jest wymagane.

Zalecenie producenta pojazdu:

- Zawsze wymieniać śruby mocujące głowicę cylindrów  373.280
- Przestrzegać kolejności dokręcania zgodnie z wytycznymi producenta

Wskazujemy wyraźnie na to, że nie udzielamy żadnej rękojmi, na technicznie, właściwe przeprowadzenie naprawy silnika. Udzielenie takiej rekojmi, leży w gestii zakładu naprawczego, przeprowadzającego naprawę silnika. Przy naprawie należy zawsze przestrzegać instrukcji montażowych i naprawczych producenta.