

Rozwiązanie naprawcze do uszczelki kolektora wydechowego

940.480 | Citroën | Peugeot | DS | Fiat | Opel | Toyota | Ford | Vauxhall

Elring oferuje rozwiązanie naprawcze uszczelki kolektora wydechowego bez osłony termicznej. W przypadku kiedy należy wymienić uszczelkę kolektora wydechowego, można uniknąć wymiany całej osłony termicznej wraz z przynitowaną uszczelką. Nowej uszczelki nie trzeba łączyć nitami z osłoną termiczną.



Citroën | Peugeot | DS

98 162 672 80

Opel

35 53 746

Toyota

SU001-A8003

Ford


2 190 817 | JX6Q 9448 AA




1.




2.




3.



4.



5.



ElringKlinger AG | Aftermarket Division

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com

SI 04/2024



Das Original