

ContiTech

Sada ozubených řemenů CT 1139 K2/WP2/WP6 nahrazuje CT 1139 K1/WP1/WP4 pro různé motory s přímým vstřikováním Common-Rail VW/Audi 1.6/2.0 TDI

Problém:

Ve vozidlech do roku výroby 11/2010 je z výroby namontována vodící kladka, která je širší (51 mm) než kladka dodávaná v sadě CT 1139 K2. Tato kladka odpovídá V55735 z měněných sad CT 1139K1/WP1/WP4.

Příčina:

Od prosince roku 2010 výrobce INA sériově používá jen užší (opticky podobné) provedení V56376 (29 mm).

Řešení:

Nové provedení bude napříště nasazováno u vozidel každého roku výroby a může být neomezeně používáno.

V55735



V56376

