

Kamremssats CT 1077K2/WP2 för Opel, Alfa, Fiat, Saab, Chevrolet, olika 1.6/1.8-modeller fr.o.m. 2003

Problem:

Den levererade spännrullen skiljer sig utseendemässigt från den monterade spännrullen i bilen.

Orsak:

ContiTech levererar två olika utföranden av spännrullen, med och utan låsstift KM-6333. Båda utföranden har olika montering, men kan båda användas utan problem.

Lösning:

Variant 1

Utförandet utan låsstift måste först dras åt medurs med en 6 mm insexnyckel **efter** monteringen på motorn (20 Nm + 120°), för att kunna lägga på remmen. När insexnyckeln tas bort justeras remspänningen automatiskt.

Variant 2

I versionen med låsstift dras låsstiftet ut först när remmen har monterats.

Även här justeras remspänningen automatiskt.

Bild 1
Spännrulle med låsstift



Bild 2
Spännrulle utan låsstift




Bild 3 Variant 2 – dra ut låsstiftet när remmen är monterad

