

Corteco Service Information No. 00048-DE
www.corteco.com www.ecatcorteco.com



Service Information:	Federbeinstützlager
Corteco Nr.	80004545, 49470888, 49102312
Marke	BMW
Modell	verschiedene Modelle der Serien 1, 2, 3, 4
Einbauposition	Vorderachse beidseitig

FEDERBEINSTÜTZLAGER MIT WÄZLAGER



Art.nr. 80004545
6 x M8 Gewindebohrung
für Fahrzeuge ohne M-Sportfahrwerk



Art.nr. 49470888
6 x M8 Gewindebohrung
für Fahrzeuge mit M-Sportfahrwerk



Art.nr. 49102312
3 x M10 Gewindebohrung
für Fahrzeuge ohne M-Sportfahrwerk

Herstellerseitig wurden parallel drei unterschiedliche Federbeinlager verbaut. Diese unterscheiden sich in der Gummihärte, der Lochanzahl (3 oder 6) und der Gewindebohrung (M8 oder M10).

ACHTUNG!

Prüfen Sie vor dem Austausch des Federbeinlagers immer, welche Version des Federbeinlagers in Ihrem Fahrzeug verbaut ist. Die genaue Teileidentifikation ist zwingend am Fahrzeug zu ermitteln.

Ein gemischter Einbau von M8- und M10-Federbeinlagern ist aufgrund der unterschiedlichen Festigkeit nicht zulässig.

Kein Risiko eingehen - Wählen Sie Corteco Original Qualität.