

## SWAG 81 93 2682

pasująca do:

Citroën C1 1.0 (nr por. 1201.L3, 1201.J0)

Daihatsu Cuore VII 1.0 / Sirion 1.0  
(nr por. 16100-80001)

Peugeot 107 1.0 (nr por. 1201.L3, 1201.J0)

Subaru Justy 1.0 (nr por. 16100-80003)

Toyota Aygo 1.0 / Yaris 1.0  
(nr por. 16100-09530)

SWAG®



## Pompa wody

## Problem

Pompa wody jest nieszczelna.

## Przyczyna

Pompa wody montowana przez producenta pojazdu może ulec rozszczelnieniu z powodów konstrukcyjnych, ponieważ jest ona wykonana z wytłaczanej blachy stalowej (1). W skrajnym przypadku może dojść do poważnego uszkodzenia silnika.

## Rozwiązanie

SWAG proponuje zastosowanie pompy wody SWAG 81 93 2682. Ta zmodyfikowana wersja pompy wody jest wykonana z odlewu ciśnieniowego z aluminium. Teraz pompa jest wyraźnie stabilniejsza, dzięki czemu nie dochodzi do rozszczelnień. Dodatkowo SWAG dostarcza


pompę wody 81 93 2682 wraz z niezbędnym uszczelnieniem oraz odpowiednim kompletem śrub (2).

## Wskazówki Montażowe

Podczas montażu nowej wersji nie należy ponownie wykorzystywać starych śrub! Moment dokręcenia nowych śrub wynosi 28 Nm. Podczas montażu bezwzględnie przestrzegać procedur wydanych przez producenta pojazdu!

## Uwaga

W dalszym ciągu na rynku często oferuje się starą wersję pompy wody wykonaną z blachy stalowej. W sprzedaży znajduje się również nowa wersja, jednakże nie zawiera ona niezbędnych śrub.



Stara



Nowa

Więcej technicznych informacji znajdziesz na stronie: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)