

Łatwo przesunąć JBJ368

Niektórzy klienci reklamują fakt, że zbyt łatwo można przesunąć przegub kulowy JBJ368.

Zgodnie ze specyfikacją oryginalnego wyposażenia TRW moment obrotowy pod obciążeniem (1) powinien być mniejszy od 1,5 Nm. Moment rozciągający pod obciążeniem (2) powinien być zatem niższy od 1,5 Nm. Pod obciążeniem 200 Nm luz (3) powinien być mniejszy od 0,3 mm. Podczas produkcji oryginalnego wyposażenia regularnie sprawdzamy te siły, aby zapewnić naszym produktom spełnianie wymogów tej specyfikacji.

Osiągamy gładką pracę przy pomocy zaawansowanych technicznie materiałów i naszych nowoczesnych zakładów produkujących oryginalne wyposażenie. Na rynku można znaleźć części o zbyt wysokich wartościach jednej lub kilku tych. Jest to ostrzeżenie, że część ta nie została wyprodukowana zgodnie ze specyfikacjami oryginalnego wyposażenia TRW.

Elementem filozofii TRW jest przestrzeganie wytycznych dla oryginalnego wyposażenia. Dlatego otrzymując JBJ369 macie część, w której można lekko przesunąć przeguby kulowe. Jeżeli potrzebujecie więcej siły aby przesunąć przegub kulowy, oznacza to że otrzymana część nie spełnia specyfikacji oryginalnego wyposażenia producenta pojazdu.

