

Betrifft Wasserpumpe:

## P576

### Einbauhinweise:

- ⇒ Die neuen „O“-Ringe nur mit Kühlmittel benetzen!
- ⇒ Verwenden Sie neue Befestigungsschrauben für die Kühlmittelpumpe

### Wichtiger Hinweis:

Bitte die Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

### Anzugsdrehmomente:


Befestigungsschrauben der Kühlmittelpumpe 20Nm + 90°

Befestigungsmutter für das Zahnrad 84Nm

Ablassschrauben 20Nm

Deckel für die Kühlmittelpumpe 25Nm

## Achtung! Wichtiger Montagehinweis



„O“-Ringe

Beim Einbau dürfen die Dichtringe nur mit Kühlmittel benetzt werden!

**Keinesfalls andere Schmier- bzw. Gleitmittel (insbesondere keine mineralölhaltigen) verwenden, da diese dadurch zerstört werden können!**

### Verwendet in Fahrzeugen:

VW Multivan T5	2.5 TDI
VW Touareg	2.5 TDI
VW Transporter T5	2.5 TDI

### Betroffene Motoren:

AXD AXE BLJ BNZ BPC
BAC BLK BPD BPE
AXD AXE BLJ BNZ BPC

### Entspricht OE-Nr.:

070.121.011A
070.121.011C
070.121.011D
070.121.011DX

### INFORMATION:

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter [www.hepu.de](http://www.hepu.de)

HEPU Autoteile GmbH  
Am Kreuzweg 2  
D-32689 Kalletal

Tel +49(0)5264 - 6483-40  
Fax +49(0)5264 - 6483-44  
[www.hepu.de](http://www.hepu.de)  
[info@hepu.de](mailto:info@hepu.de)



MADE IN GERMANY