



# FAG

## SERVICE INFO – FAG 0025



# RIU 566425.H195 og 566283.01.H195

## Monteringsmerknad

Produsent: DAF  
Renault  
Volvo

Artikkel nr.: 566425.H195  
566283.01.H195

Utforming: Reservedelsinnsats (RIU)

FAGs innsatsenheter for reparasjon (RIU) som spesifiseres ovenfor har små visuelle avvik i forhold til den originale reservedelen. Forskjellene skyldes produksjonsprosessen, og dette er ikke ansett som feil. RIU har de samme egenskapene og funksjonene som de originale delene. RIU kan dessuten benyttes ved utskifting av originaldelene uten noen begrensninger ved reparasjon.

Teknisk bakgrunn: På de opprinnelige hjullagrene, finnes det to tetningsringer (o-ringer) i en metallring. Disse tetningsringene presses over de to innerste ringene under montering. I reparasjonsløsningen fra FAG, er tetningsringen en o-ring som ikke holdes på plass av en metallring.

O-ringene er i stedet plassert mellom de to hjullagrens halvdelene under monteringen. Tetningen har fortsatt alle egenskaper for sitt bruksområde og ser bare annerledes ut enn tidligere.



Figur 1: Forskjellene mellom versjonene fra FAG (venstre) og OES (høyre)

Den innovative låseringen FAG benytter (ikke vist) benyttes allerede i mange andre RIU og har vist seg å være meget praktisk. Av den grunn benyttes låseringen også for denne reparasjonsløsningen.

Mer informasjon og detaljerte reparasjonsanvisninger finnes i vår brosjyre "FAG service compact bearing".

**Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!**

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) eller i [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

FAG 0025