



# FAG

## SERVICE INFO – FAG 0025



# RIU 566425.H195 i 566283.01.H195

## Wskazówki montażowe

Producent:	DAF Renault Volvo
Nr części	566425.H195 566283.01.H195
Konstrukcja	Repair Insert Unit (RIU)

Kompaktowe zestawy naprawcze RIU różnią się wizualnie od oryginalnych części. Różnice wynikają z innych procesów produkcyjnych i nie stanowią wady produktu. RIU spełnia te same, wysokie wymagania co części oryginalne. Co więcej, podczas naprawy można zastąpić części oryginalne przez RIU bez żadnych obaw o funkcjonowanie.

Techniczne informacje: Pomiędzy dwoma łożyskami wersji oryginalnej znajduje się metalowy pierścień z dwoma o-ringami. Te dwa o-ringi są nasuwane na bieżnię wewnętrzne obu łożysk. W rozwiązaniu FAG o-ring nie jest umieszczony na metalowej tulei, tylko znajduje się pomiędzy łożyskami podczas montażu. Jest to prostsze rozwiązanie, które spełnia wszelkie wymogi konstrukcji.



Foto 1: Różnice pomiędzy RIU (po lewej) i OES (po prawej)

Innowacyjny pierścień zabezpieczający (nie pokazany na zdjęciu), który stosowany jest również w wielu innych zestawach RIU jest niezwykle praktyczny. Z tego powodu pierścień ten stosowany jest też i w tym zestawie naprawczym.

Dalsze informacje i procedura montażu dostępne są w broszurze FAG „Kompaktowe Łożyska Naprawcze”

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

**Dodatkowe informacje:**  
Schaeffler Polska Sp. z o.o.  
aainfo.pl@schaeffler.com  
www.schaeffler-aftermarket.pl  
www.rexpert.pl

FAG 0025

