

Optyczne różnice w napinaczu 531 0280 10

Marki pojazdów:

Fiat, Lancia

Model:

- **Fiat** Brava, Bravo, Doblo, Marea, Multipla, Palio, Siena, Stilo
- **Lancia** Dedra, Delta II, Lybra

Silnik: 1.6 16V

Nr LuK: 531 0280 10

Nr OE: 7173 4799


4641 6489 (ersetzt)
4679 2898 (ersetzt)

W w/w aplikacjach montowane były dwa różne typy napinacza.



Fot. 1: wariant OE

Fot. 1 pokazuje seryjnie zamontowany napinacz.



Fot. 2: wariant OES

Fot. 2 pokazuje napinacz z oferty serwisu fabrycznego.

Ten napinacz jest dostępny na rynku wtórnym w ofercie **LuK-AS**.

Stosować się do zaleceń producenta pojazdu

Wskazówka:

Producent pojazdu dopuszcza oba typy na pierwszy montaż.

Montaż i regulacja napięcia paska przebiega zgodnie z instrukcją producenta pojazdu.

Właściwe części zamienne dobrać można w naszym katalogu-online, pod adresem **www.LuK-AS.com** lub w RepXpert pod adresem **www.RepXpert.com**.

Stan 05.2008

INA 0010

Zastrzega się prawo do zmian technicznych
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG