



1/1

SERVICE INFO – INA 0059



Materialendring for venderulle 532 0501 10

Modeller:

Ford: Escort VII, Fiesta IV, Focus, Galaxy, Ka, Puma

Mazda: 121 III

Motorer: 1.25, 1.3, 1.3i, 1.4 16V,
1.6 16V, 1.7 16V, 1.8 16V,
1.8 Di, 2.0i, 2.3 16V

OE Nr.:

Ford: 95WF-19A216-AC (erstattet)
95WF-19A216-AD (erstattet)
YS4E-19A216-AA (nåværende)
7109163 (erstattet)
1112807 (erstattet)
1139951 (nåværende)

Mazda: 1E03-15-930A

Artikkel nr.: 532 0501 10



Figur 1: Tidligere utforming laget av metall



Figur 2: Ny utforming laget av plast

Henstilling:

Til tross for variasjonen i utforming, kan begge venderullene brukes til kjøretøyene som er oppført i katalogen, uten begrensninger.

Følg kjøretøyproduzentens anvisninger!

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av våre produkter, har glideflaten til venderullen 532 0501 10 blitt skiftet fra metall til plast.

Det er mulig at det vil bli levert venderuller med ruller av metall eller ruller av plast i overgangsfasen.

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.

INA 0059