

SERVICE INFO



Zmiana materiału rolki prowadzącej 532 0501 10

Producent: Ford, Mazda

Model:

Ford: Escort VII, Fiesta IV, Focus,
Galaxy, Ka, Puma

Mazda: 121 III

Silnik:

1.25, 1.3, 1.3i, 1.4 16V,
1.6 16V, 1.7 16V, 1.8 16V,
1.8 Di, 2.0i, 2.3 16V

Nr.OE.:

Ford: 95WF-19A216-AC (replaced)
95WF-19A216-AD (replaced)
YS4E-19A216-AA (current)
7109163 (replaced)
1112807 (replaced)
1139951 (current)

Mazda: 1E03-15-930A

Nr.Ref.: 532 0501 10



Foto1: Stara wersja - rolka metalowa



Foto 2: Nowa wersja - rolka z tworzywa sztucznego

Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów, powierzchnia robocza rolki prowadzącej 532 0501 10 zamiast z metalu jest obecnie wykonywana z tworzywa sztucznego.

W okresie przejściowym możemy posiadać rolki prowadzące wykonane zarówno z metalu, jak i z tworzywa sztucznego.

Uwaga:

Niezależnie od zmian projektowych, obie wersje mogą być stosowane bez ograniczeń w pojazdach wymienionych w katalogu.

Właściwe części zamienne można dobrać w naszym katalogu online, pod adresem www.Schaeffler-Aftermarket.pl lub w RepXpert pod adresem www.RepXpert.com

Stan 04.2010

INA 0059

Zastrzega się prawo do zmian technicznych
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Dalsze informacje:

Telefon: +48 22 878 31 65

Fax: +48 22 878 37 64

E-mail: aainfo.pl@schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.pl

