



1/1

## SERVICE INFO – INA 0062



# Kamakselering for Opel/Vauxhall 427 1004 10 og 427 1005 10

### Modeller:


Opel: Astra H, Insignia, Signum, Vectra C, Zafira

Vauxhall: Insignia, Vectra Mk II, Zafira Mk II


Motorer: 1.6 (Z16XER), 1.8 (Z18XER)

OE Nr.: (1) 56 36 632 / 55567049  
(2) 56 36 631 / 55567048  
(3) 56 36 971 / 12992403

Artikkel nr.: (1) 427 1004 10  
(2) 427 1005 10  
(3) 41301\*



Figur 1: Kamakselering for inntakssiden 427 1004 10 og sentral bolt 41301\*



Figur 2: Kamakselering for uttakssiden 427 1005 10 og sentral bolt 41301\*

Denne bolten er med i innholdet i kamakseleringene 427 1004 10 og 427 1005 10 fra Schaeffler Automotive Aftermarket.

### Bildeforklaring:

- (1) 427 1004 10/Inntakssiden
- (2) 427 1005 10/Uttakssiden
- (3) 41301/Sentral bolt M10x80\*

### Henstilling:

Ved utskifting av kamakseleringen for inntakssiden eller uttakssiden, må også den sentrale bolten skiftes ut. Den sentrale bolten er en spennbolt og kan bare brukes én gang.

Følg kjøretøyproduzentens anvisninger!

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) eller i [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

INA 0062