



1/1



## SERVICE INFO – INA 0079


# Synlige forskjeller i friløpsremskive OAP 535 0218 10

### Modeller:


Ford: Focus II  
Volvo: S40 II, V50, C70 II

### Motorer:

Ford: 2.5 ST  
Volvo: 2.4, 2.4 i, 2.4 D5, 2.5  
Artikkel nr.: 535 0218 10



Figur 1: Produksjonsversjon



Figur 2: Aftermarket-versjon

To ulike friløpsremskive-versjoner kan installeres i modellene oppført ovenfor.

Bilde 1 viser produksjonsversjonen av friløpsremskiven, som er installert av den tilhørende kjøretøyprodusenten.

Bilde 2 viser friløpsremskiven OAP som tilbys av Schaeffler Automotive Aftermarket for reservedelsmarkedet.

Et spesialverktøy er nødvendig for å fjerne og installere friløpsremskiven OAP (bilde 3).

### Henstilling:

De to friløpsremskivene OAP er fullt ut i samsvar med de tekniske kravene og er bare forskjellige i deres utseende.



Figur 3: INA spesialverktøy, delnr.: 400 0241 10

Følg kjøretøyprodusentens anvisninger!

Merk deg kjøretøyprodusentens spesifikasjoner!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) eller i [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

INA 0078