



1/1

SERVICE INFO – INA 0087



Synlige forskjeller mellom friløpsremskive OAP 535 0214 10 og 535 0229 10

Modeller:

Honda: Accord VIII, Accord IX, Civic VIII
CR-V II, CR-V III, FR-V

Motorer: 2.2 i-CTDi, 2.2 I-DTEC

OE nr.: 31141-RBD-E02
31141-RL0-G01

Artikkel nr.: 535 0214 10
535 0229 10



Figur 1: Friløpsremskive OAP 535 0214 10



Figur 2: Friløpsremskive OAP 535 0229 10

To ulike friløpsremskive-versjoner kan installeres i modellene oppført ovenfor.

Bilde 1 viser produksjonsversjonen (venstre) og Aftermarket-versjonen (høyre) til friløpsremskive OAP 535 0214 10.

Bilde 2 viser produksjonsversjonen (venstre) og Aftermarket-versjonen (høyre) til friløpsremskive OAP 535 0229 10.

Et spesialverktøy er nødvendig for å fjerne og installere friløpsremskivene OAP (bilde 3).

Henstilling:

Friløpsremskivene OAP er fullt ut i samsvar med de tekniske kravene og er bare forskjellige i deres utseende.



Figur 3: INA spesialverktøy Delnr. 400 0241 10

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.

INA 0087