



1/1

## SERVICE INFO – INA 0081



# Monteringsanvisning for styrerulle 534 0243 10 og 534 0244 10

Modell:  
Ford: Galaxy, Mondeo IV, S-Max  
Motor: 1.8 TDCi  
OE nr.: 6G9Q-6A228-BC / 1425510  
8G9Q-6A228-AA / 1567809  
Artikkel nr.: 534 0412 10



Figur 1: Versjon 1



Figur 2: Versjon 2

I de oppførte kjøretøyene, er to ulike versjoner av spennheten for aggregatdriften installert direkte fra fabrikk (ex-works).

Versjon 1 (bilde 1) kan bare brukes i kombinasjon med en veivaksel med vibrasjonsdemper.

Versjon 2 (bilde 2) kan installeres både i kjøretøy med en veivaksel med vibrasjonsdemper og kjøretøy med en stiv veivakselmontert kileremskive.

Schaeffler Automotive Aftermarket tilbyr derfor bare spennheten i versjon 2.


Ved montering av spennheten 534 0412 10 som tilbys av Schaeffler Automotive Aftermarket, er det viktig å sikre at skruen som fjernes fra den gamle spennheten er skiftet ut med den nye medfølgende skruen (bilde 3).

Enn videre, for motorer med veivaksel med vibrasjonsdemper, må det kontrolleres om dette er mekanisk OK og det er ingen skade til sammenføyningen i gummi/metall.

Ved feil på veivakselens vibrasjonsdemper må den skiftes ut.

### NB:

Du må bruke den nye skruen som følger med spennheten!



Figur 3: skruer

Følg kjøretøyproduzentens anvisninger!

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) eller i [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).