



SERVICE INFO – INA 0096



Synlige forskjeller Friløpsremskive OAP 535 0238 10

Modell:	Toyota Yaris
Modell år:	11.2005 - 11.2008
Motor:	1.4D-4D
Artikkel nr.:	535 0238 10
OE nr.:	27415-33060



Figur 1: Synlige forskjeller i friløpsremskive OAP 535 0238 10



Figur 2: INA spesialverktøy, delnr.: 400 0241 10

To ulike friløpsremskive-versjon kan installeres for Bosch generatorene i kjøretøyene oppført ovenfor.

Bilde 1 viser produksjonsversjonens utforming (venstre) og Aftermarket-versjonens utforming (høyre) til friløpsremskive OAP 535 0238 10.

De to friløpsremskivene OAP er bare forskjellige i deres utseende. Begge oppfyller de tekniske kravene og kan brukes uten begrensninger.

Et spesialverktøy er nødvendig for å fjerne og installere friløpsremskiven OAP (bilde 2).

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.

INA 0096