



SERVICE INFO – INA 0107



Synlige forskjeller i friløpremskive OAP 535 0241 10

Modeller:

Hyundai: Grandeur, i30, Santa Fe, Tucson

KIA: Carens III, Ceed, Magentis

Motorer: 2.0 CRDi, 2.2 CRDi

Artikkel nr.: 535 0241 10

OE nr.: 37322 27020



Figur 1: tidligere utforming



Figur 2: ny utforming

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av våre produkter, har det blitt gjort endringer til friløpremskiven OAP med delnr. 535 0241 10.

Denne serviceinformasjonen viser de synlige egenskapene til den tidligere (bilde 1) og nye (bilde 2) versjonen.

I overgangsfasen vil vi kanskje ha en blandet lagerbeholdning av begge typene.

De to versjonene er bare forskjellige i deres utseende. Begge oppfyller de tekniske kravene og kan brukes uten begrensninger.

Vær nøye med kjøretøysprodusentenes angivelser!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.

INA 0107