




SERVICE INFO – INA 0108



Fjerning av støy mot aggregatdriften

Produsent: Opel/Vauxhall
 Modeller: Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B
 Motorer: Z18XER
 Artikkel nr.: 535 0143 10

På grunn av de kraftige vibrasjonene til den V-ribbede remmen, kan det produseres høye lyder i kjøretøy med en stiv generatorremskive.



Figur 1: Skifte en stiv remskive på en friløpsremskive OAP



Figur 2: Friløpsremskive OAP 535 0143 10

Som en teknisk løsning tilbyr Schaeffler Automotive Aftermarket en friløpsremskive OAP til disse kjøretøyene. Dette reduserer de dynamiske belastningene i aggregatdriften, og hindrer dermed støyutslipp.

Schaeffler Automotive Aftermarket anbefaler at de berørte kjøretøyene ettermonteres med en friløpsremskive OAP 535 0143 10. Vennligst merk: Det er viktig å følge de medfølgende monteringsanvisningene!

Vær nøye med kjøretøysprodusentenes angivelser!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.