



SERVICE INFO – INA 0126



Friløpremskive OAP 535 0267 10

Synlige forskjeller

Modeller:

Citroën:	C4 Aircross
Mitsubishi:	ASX, Lancer, Outlander II, Outlander III
Peugeot:	4008
Motorer:	
Citroën/Peugeot:	1.8 HDi
Mitsubishi:	1.8 DI-D, 2.2 DI-D
Artikkel nr.:	535 0267 10
OE nr.:	
Mitsubishi:	1800A201, 1800A333



Figur 1: tidligere utforming



Figur 2: ny utforming

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av våre produkter, har det blitt gjort endringer til friløpremskiven OAP med delnr. 535 0267 10.

Denne serviceinformasjonen viser de synlige egenskapene til den tidligere (bilde 1) og nye (bilde 2) versjonen.

I overgangsfasen vil vi kanskje ha en blandet lagerbeholdning av begge typene.

De to versjonene er bare forskjellige i deres utseende. Begge oppfyller de tekniske kravene og kan brukes uten begrensninger.

Vær nøye med kjøretøysproduzentenes angivelser!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.

INA 0126