



## SERVICE INFO – INA 0146



# Napinacz INA 531 0786 10

dla wybranych wersji silników

Producent: Ford, Volvo

Modele:

Ford: Focus II, Kuga I, Mondeo IV, S-Max

Volvo: C30, C70 I, C70 II, S40 II, S60 I, S70, S80 I, S80 II, V40, V50, V70 I, V70 II, V70 III, XC70, XC90 I

Silniki:

Ford: 2.5, 2.5i, 2.5 ST, 2.5 RS

Volvo: 2.0, 2.0T, 2.3 T5, 2.4, 2.4i, 2.4 T5, 2.5T

Nr części

531 0786 10 (nowy)  
 531 0787 10 (zastąpiony)  
 530 0467 09 (Set, nowy)  
 530 0467 10 (KIT, nowy)  
 530 0467 30 (INA KIT+Pompa wody, nowy)  
 530 0468 09 (Set, zastąpiony)  
 530 0468 10 (KIT, zastąpiony)

Dotyczy zastosowania w pojazdach wymienionych powyżej na podstawie katalogu.



Rolka napinająca 531 0787 10



Rolka napinająca 531 0786 10

W wybranych wersjach silników z powyższej listy, może dochodzić do hałasowania paska rozrzędu przy pewnych prędkościach silnika.

Napinacz o numerze 531 0786 10 eliminuje niepożądane hałasy i dlatego gdy usterka występuje należy zastąpić napinacz o numerze 531 0787 10 nową referencją.

Na linii produkcyjnej, obecnie montowany jest napinacz o numerze 531 0786 10.

Nowy napinacz może być montowany w samochodach, które są na liście a miały zastosowany napinacz o numerze 531 0787 10.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

### Dodatkowe informacje

Schaeffler Polska Sp. z o.o.  
[aainfo.pl@schaeffler.com](mailto:aainfo.pl@schaeffler.com)  
[www.schaeffler-aftermarket.pl](http://www.schaeffler-aftermarket.pl)

INA 0146

