



SERVICE INFO – INA 0140



Napinacz paska 534 0111 20

Różnice wizualne

Producenci:	Citroën, Fiat, Peugeot, Suzuki
Modele:	
Citroën:	Berlingo, C4, Jumper, Jumpy, Xsara
Fiat:	Ducato, Scudo
Peugeot:	206, 306, 307, Boxer, Expert, Partner
Suzuki:	Vitara
Silniki:	1.9 D, 2.0 HDI, 2.0 JTD
Nr części	529 0019 10 529 0107 10 534 0111 20



Foto 1: Poprzednia konstrukcja




Foto 2: Nowa konstrukcja

W związku z ciągłymi staraniami udoskonalania naszych produktów, wprowadzone zostały zmiany w napinaczu paska, numer 534 0111 20.

Service Info pokazuje cechy poprzedniej (Foto 1) i nowej wersji (Foto 2).

Możliwe, że w okresie przejściowym, dostępne w opakowaniach będą oba typy napinaczy.

Obie wersje różnią się tylko wyglądem. Oba typy są zgodne ze specyfikacjami technicznymi i mogą być używane bez żadnych ograniczeń.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Dodatkowe informacje:

Schaeffler Polska Sp. z o.o.
aainfo.pl@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.pl