

技术服务公告·或简称TSB·是由制造商直接发布的通告·用于帮助汽修技术人员诊断和维修常见故障。当安装人员需要注意某些有增长趋势的意外故障时·阿尔诺特会发布TSB。阿尔诺特技术服务公告通常针对特定零部件给出建议的操作步骤和工序·请务必严格遵循这些步骤和工序以避免出现安装问题。



请务必详阅
车辆制造商的维修手册
之后再安装
ARNOTT电磁悬架支柱及减震器



警告:
癌症与生殖危害
www.P65Warnings.ca.gov



Arnott™

Suspension Products

阿尔诺特美国公司:

www.arnottinc.com

100 Sea Ray Drive
Merritt Island, FL 32953

电话: 800.251.8993
321.868.3016

传真: 321.868.3703

Email: techassistance@arnottinc.com

Arnott Europe Business Office:

www.arnotteurope.com

Docterskampstraat 1E/1F, 3
5222 AM 's-Hertogenbosch (NL)

荷兰: +31 73 7850 580

德国: +31 85 2087 438

英国: +44 203 3186 124

比利时: +32 258 846 90


西班牙: +34 91 901 10 56

法国: +32 78 48 46 93


Email: info@arnotteurope.com




空气弹簧




支柱总成




减震器




打气泵




干燥器



螺旋弹簧
转换套件



阀块



车身高度
传感器