


Aangepaste Multi V-Riemen

Probleem:

Geleverde Multi V-riemen verschillen optisch en haptisch van de gangbaar gebruikte Multi V-riemen. Het loopvlak heeft een andere textuur.




Sterk vergrote weergave van de verschillende profielsoorten

Oorzaak:

Dit zijn aanpassingen die zijn overgenomen uit de originele uitrusting, of zijn ontstaan om productietechnische redenen. Het doel is een optimaal geluidsniveau te bereiken en/of de levensduur verder te verhogen.

Oplossing:

De aangepaste riemen kunnen zonder reserve worden gebruikt voor de in de catalogus vermelde voertuigtoepassingen. Ondanks de optische verschillen heeft de nieuwe afwerking geen nadelige invloed op de prestaties.



De aangepaste profielsoorten – met het blote oog moeilijk te onderscheiden.



Voorbeeld van een aangepaste Multi-V-riem