


Correas acanaladas modificadas

Problema:

Las correas acanaladas suministradas presentan diferencias ópticas y táctiles con respecto a las correas acanaladas utilizadas convencionalmente. Esto se manifiesta por una estructura diferente de la superficie de rodadura.



Vista ampliada de los diferentes perfiles

Causa:


Se trata de modificaciones que han sido adoptadas de los primeros equipos o que se han realizado por cuestiones de producción. El objetivo es lograr una reducción óptima del ruido y/o mejorar aún más la vida útil.

Solución:

Las correas modificadas se pueden utilizar sin restricciones para las aplicaciones del vehículo asignadas en el catálogo.

A pesar de las diferencias ópticas, la nueva versión no presenta desventajas en cuanto a

rendimiento.



Los tipos de perfil modificados son difíciles de percibir a simple vista.



Ejemplo de una correa acanalada modificada