


## Curele de transmisie cu caneluri

### Problemă:

Curelele de transmisie cu caneluri livrate prezintă diferențe vizuale și tactile despre curelele de transmisie cu caneluri utilizate în mod tradițional. Acest lucru se evidențiază printr-o structură diferită a suprafeței de rulare.



Vizualizare puternic mărită a profilelor diferite



Greu de observat cu ochiul liber:  
Tipuri de profil modificate

### Cauză:

Este vorba de modificări, care fie au fost preluate din echiparea de bază, fie au fost modificate condiționat de producție. Obiectivul este acela de a îmbunătăți în continuare dezvoltarea optimă a zgomotului și/sau durata de viață.

### Soluție:

Curelele modificate pot fi utilizate fără restricții pentru aplicațiile de autovehicul atribuite în catalog.

Noua variantă de execuție nu are performanță redusă, în ciuda diferențelor de aspect.



Exemplu pentru o curea de transmisie cu nervuri modificată