Technical Bulletin

TCK119 & TCK323 - Vor der Installation lesen

Bitte prüfen Sie, ob das ausgebaute Kurbelwellenrad mit dem Kettenrad in diesem Kit übereinstimmt. Wenn das falsche Kurbelwellenrad montiert ist, wird die Kurbelwellenriemenscheibe nicht richtig ausgerichtet sein, was den Einbau des/der Hilfsantriebsriemen(s) verhindert.





Best Availability. Best Value. Best Quality. Best Service.

TR0033-DF





