



1/2

SERVICE INFO – INA 0005



Fare for feil anvendelse av spennruller 531 0054 30 og 531 0626 30

Modell:	Opel, Vauxhall, Holden
LuK AS nr.:	531 0054 30 531 0626 30
OE-Nr.:	56 36 738 56 36 729
Produsent Nr.:	979195 979488



Figur 1: 531 0626 30 (979488)

Ved installasjon av de ovennevnte spennrullene, må det sørges for at de installeres i riktig kjøretøy. Begge modellene synes å være identisk fra utsiden.

Spennrullen 531 0626 30 har en utvidet spennområde, samt et lager med høyere temperatur.

Forspenningskraften og dempingen til spennrullene er forskjellige! Feil tilordning kan føre til at tannremmen hopper, og føre til skade på motoren.

Vær nøye med kjøretøysprodusentenes angivelser!




2/2

SERVICE INFO – INA 0005



Fare for feil anvendelse av spennruller 531 0054 30 og 531 0626 30

Man kan se forskjell på spennrullene ved hjelp av produsentnummeret på baksiden (fig. 2, pil).



Figur 2: 531 0626 30 (979488)

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.

INA 0005

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



FAG