



1/2

SERVICE INFO – INA 0009




Optimert spennrulle 531 0564 30

Modell:

Seat	Polo
Volkswagen	Cordoba, Ibiza
Motor:	1.4i 16V (AFH)
LuK AS nr.:	531 0564 30
OE-Nr.:	036 109 243 J 036 109 243 G (erstattet) 036 109 243 D (erstattet)

Spennrullen 531 0564 30 (sinus pulley) er en støyoptimalisert spennrulle, spesielt utviklet for anvendelsene som er angitt ovenfor.

De røde merkene (fig. 1 og fig. 2, piler) markerer funksjonene.



Figur 1: 531 0564 30 (visning forfra)



2/2

SERVICE INFO – INA 0009




Optimert spennrulle 531 0564 30

Spennrullens glideflater har diagonale forhøyninger (fig. 2).

■ Vær nøye med kjøretøysprodusentenes angivelser!

■ **Henstilling:**
Den uvanlig formede glideflaten er **ikke** en produksjonsfeil!



Figur 2: 531 0564 30 (visning fra siden)

Merk deg kjøretøyprodusentens spesifikasjoner!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.

INA 0009

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

